

Besiktningdatum: 2010-03-15

Besiktningssomgång nr:

Arb.nr: 1683

Fastighetsbeteckning <b>Dragarbrunn 18:9</b>		Fastighet ID	Tidigare besiktning <b>2007-02-08</b>	Ombesiktning	Nästa besiktning <b>2013-03-15</b>
Adress <b>Stora Torget 4</b>		Ventilationssystem <b>T</b>	Systembeteckning <b>TA1</b>		
<b>753 20 Uppsala</b>		Betjänar lokal/verksamhet <b>Undre källare</b>	Placering <b>Fläktrum pl. 4</b>		
Fastighetsägare <b>Vasakronan</b>		Byggår ----	Omb.år ----	Antal lgh ----	
Adress <b>Dragarbrunnsgatan 50</b>		Sakkunnig <b>Stefan Lörhammer</b>	Behörighetsnivå <b>K-riks</b>	Mobil nr <b>070-6889836</b>	
<b>751 40 Uppsala</b>		Adress <b>Vaksalagatan 41</b>		E-mail <b>stefan@thorszelius.se</b>	
Driftansvarig <b>Niklas Tillman</b>	Tel nr <b>0767-865400</b>	<b>753 31 Uppsala</b>			

Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas    2 = skall åtgärdas    √ = åtgärdat	Be- döm	✓
<b>1</b>	<b>DOKUMENTATION</b>				
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	1.1	Saknades vid besiktningstillfället.	1	
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktioner				
1.3	<input type="checkbox"/>				
<b>2</b>	<b>FLÄKTRUM/VIND</b>				
2.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet				
2.2	<input type="checkbox"/>				
<b>3</b>	<b>FLÄKTAGGREGAT</b>				
3.1	<input type="checkbox"/> Ljud/vibrationer				
3.2	<input type="checkbox"/> Inspektionsluckor				
3.3	<input type="checkbox"/> Filter				
3.4	<input type="checkbox"/> Fläktrum				
3.5	<input type="checkbox"/> Försmutsning				
3.6	<input type="checkbox"/>				
<b>4</b>	<b>STYR &amp; REGLER</b>				
4.1	<input type="checkbox"/> Manöver/Styrning				
4.2	<input type="checkbox"/> Reglering				
4.3	<input type="checkbox"/> Brand				
4.4	<input type="checkbox"/> Larm/Indikering				
4.5	<input type="checkbox"/>				
<b>5</b>	<b>KANALSYSTEM</b>				
5.1	<input type="checkbox"/> Intag & Avluftöppningar				
5.2	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal				
5.3	<input type="checkbox"/> Rens och inspektion				
5.4	<input type="checkbox"/> Lufdon				
5.5	<input type="checkbox"/>				
<b>6</b>	<b>LOKAL/LGH</b>				
6.1	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
6.2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
6.3	<input type="checkbox"/>				
<b>7</b>	<b>PROVNINGAR</b>				
7.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöden				
7.2	<input type="checkbox"/> Delluftflöden				
7.3	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
7.4	<input type="checkbox"/>				
<b>8</b>	<b>ÖVRIGT</b>				
8.1	<input type="checkbox"/> Fukt/Lukt				
8.2	<input type="checkbox"/>				

 Kommentarer  se bilaga nr \_\_\_\_\_

Underskrift sakkunnig



Besiktningdatum: 2010-03-15

Besiktningssomgång nr:

Arb.nr: 1683

 Godkänd 

 Ej godkänd 

Kategori 1

Fastighetsbeteckning <b>Dragarbrunn 18:9</b>	Fastighet ID	Tidigare besiktning <b>2007-02-08</b>	Ombesiktning	Nästa besiktning <b>2013-03-15</b>
Adress <b>Stora Torget 4</b>		Ventilationssystem <b>FT</b>	Systembeteckning <b>TA2/FA2</b>	
<b>753 20 Uppsala</b>		Betjänar lokal/verksamhet <b>Övre Källare (H&amp;M)</b>	Placering <b>Fläktrum pl. 4</b>	
Fastighetsägare <b>Vasakronan</b>	Byggår ---	Omb.år ---	Antal lgh ---	
Adress <b>Dragarbrunnsgatan 50</b>		Sakkunnig <b>Stefan Lörhammer</b>	Behörighetsnivå <b>K-riks</b>	Mobil nr <b>070-6889836</b>
<b>751 40 Uppsala</b>		Adress <b>Vaksalagatan 41</b>		E-mail <b>stefan@thorszelius.se</b>
Driftansvarig <b>Niklas Tillman</b>	Tel nr <b>0767-865400</b>	<b>753 31 Uppsala</b>		

Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas    2 = skall åtgärdas    √ = åtgärdat	Be- döm	√
1	<b>DOKUMENTATION</b>				
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	1.1	Saknades vid besiktningstillfället.	1	
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktioner				
1.3	<input type="checkbox"/>				
2	<b>FLÄKTRUM/VIND</b>				
2.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet				
2.2	<input type="checkbox"/>				
3	<b>FLÄKTAGGREGAT</b>				
3.1	<input type="checkbox"/> Ljud/vibrationer				
3.2	<input type="checkbox"/> Inspektionsluckor				
3.3	<input type="checkbox"/> Filter				
3.4	<input type="checkbox"/> Fläktrém				
3.5	<input type="checkbox"/> Förmutsning				
3.6	<input type="checkbox"/>				
4	<b>STYR &amp; REGLER</b>				
4.1	<input type="checkbox"/> Manöver/Styrning				
4.2	<input type="checkbox"/> Reglering				
4.3	<input type="checkbox"/> Brand				
4.4	<input type="checkbox"/> Larm/Indikering				
4.5	<input type="checkbox"/>				
5	<b>KANALSYSTEM</b>				
5.1	<input type="checkbox"/> Intag & Avluftöppningar				
5.2	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal				
5.3	<input type="checkbox"/> Rens och inspektion				
5.4	<input type="checkbox"/> Luftdon				
5.5	<input type="checkbox"/>				
6	<b>LOKAL/LGH</b>				
6.1	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
6.2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
6.3	<input type="checkbox"/>				
7	<b>PROVNINGAR</b>				
7.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöden				
7.2	<input type="checkbox"/> Delluftflöden				
7.3	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
7.4	<input type="checkbox"/>				
8	<b>ÖVRIGT</b>				
8.1	<input type="checkbox"/> Fukt/Lukt				
8.2	<input type="checkbox"/>				

 Kommentarer  se bilaga nr \_\_\_\_\_

Underskrift sakkunnig



Besiktningdatum: 2010-03-15

Besiktningssomgång nr:

Arb.nr: 1683

 Godkänd 

 Ej godkänd 

Kategori 1

Fastighetsbeteckning <b>Dragarbrunn 18:9</b>	Fastighet ID	Tidigare besiktning <b>2007-02-08</b>	Ombesiktning	Nästa besiktning <b>2013-03-15</b>
Adress <b>Stora Torget 4</b>		Ventilationssystem <b>FT</b>	Systembeteckning <b>TA3/FA3</b>	
<b>753 20 Uppsala</b>		Betjänar lokal/verksamhet <b>Butiker Bv (Cubus, Ur&amp;Penn)</b>	Placering <b>Fläktrum pl. 4</b>	
Fastighetsägare <b>Vasakronan</b>	Byggår	Omb.år	Antal lgh	
Adress <b>Dragarbrunnsgatan 50</b>		Sakkunnig <b>Stefan Lörhammer</b>	Behörighetsnivå <b>K-riks</b>	Mobil nr <b>070-6889836</b>
<b>751 40 Uppsala</b>		Adress <b>Vaksalagatan 41</b>		E-mail <b>stefan@thorszelius.se</b>
Driftansvarig <b>Niklas Tillman</b>	Tel nr <b>0767-865400</b>	<b>753 31 Uppsala</b>		

Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas    2 = skall åtgärdas    √ = åtgärdat	Be- döm	√
<b>1</b>	<b>DOKUMENTATION</b>				
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	1.1	Saknades vid besiktningstillfället.	1	
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktioner				
1.3	<input type="checkbox"/>				
<b>2</b>	<b>FLÄKTRUM/VIND</b>				
2.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet				
2.2	<input type="checkbox"/>				
<b>3</b>	<b>FLÄKTAGGREGAT</b>				
3.1	<input type="checkbox"/> Ljud/vibrationer				
3.2	<input type="checkbox"/> Inspektionsluckor				
3.3	<input type="checkbox"/> Filter				
3.4	<input type="checkbox"/> Fläktrém				
3.5	<input type="checkbox"/> Förmutsning				
3.6	<input type="checkbox"/>				
<b>4</b>	<b>STYR &amp; REGLER</b>				
4.1	<input type="checkbox"/> Manöver/Styrning				
4.2	<input type="checkbox"/> Reglering				
4.3	<input type="checkbox"/> Brand				
4.4	<input type="checkbox"/> Larm/Indikering				
4.5	<input type="checkbox"/>				
<b>5</b>	<b>KANALSYSTEM</b>				
5.1	<input type="checkbox"/> Intag & Avluftsöppningar				
5.2	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal				
5.3	<input type="checkbox"/> Rens och inspektion				
5.4	<input type="checkbox"/> Luftdon				
5.5	<input type="checkbox"/>				
<b>6</b>	<b>LOKAL/LGH</b>				
6.1	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
6.2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
6.3	<input type="checkbox"/>				
<b>7</b>	<b>PROVNINGAR</b>				
7.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöden				
7.2	<input type="checkbox"/> Delluftflöden				
7.3	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
7.4	<input type="checkbox"/>				
<b>8</b>	<b>ÖVRIGT</b>				
8.1	<input type="checkbox"/> Fukt/Lukt				
8.2	<input type="checkbox"/>				

 Kommentarer  se bilaga nr \_\_\_\_\_

Underskrift sakkunnig



Besiktningdatum:

Besiktningssomgång nr:

Arb.nr: 1683

 Godkänd 

 Ej godkänd 


Kategori 1

Fastighetsbeteckning <b>Dragarbrunn 18:9</b>	Fastighet ID	Tidigare besiktning <b>2007-02-08</b>	Ombesiktning	Nästa besiktning
Adress <b>Stora Torget 4</b>		Ventilationssystem	Systembeteckning <b>TA4/FA4</b>	
<b>753 20 Uppsala</b>		Betjänar lokal/verksamhet	Placering	
Fastighetsägare <b>Vasakronan</b>	Byggår	Omb.år	Antal lgh	
Adress <b>Dragarbrunnsgatan 50</b>		Sakkunnig <b>Stefan Lörhammer</b>	Behörighetsnivå <b>K-riks</b>	Mobil nr <b>070-6889836</b>
<b>751 40 Uppsala</b>		Adress <b>Vaksalagatan 41</b>		E-mail <b>stefan@thorszelius.se</b>
Driftansvarig <b>Niklas Tillman</b>	Tel nr <b>0767-865400</b>	<b>753 31 Uppsala</b>		

Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas    2 = skall åtgärdas    √ = åtgärdat	Be- döm	√
1	<b>DOKUMENTATION</b>				
1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar				
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktioner		Aggregatet är demonterat.		
1.3	<input type="checkbox"/>				
2	<b>FLÄKTRUM/VIND</b>				
2.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet				
2.2	<input type="checkbox"/>				
3	<b>FLÄKTAGGREGAT</b>				
3.1	<input type="checkbox"/> Ljud/vibrationer				
3.2	<input type="checkbox"/> Inspektionsluckor				
3.3	<input type="checkbox"/> Filter				
3.4	<input type="checkbox"/> Fläktrem				
3.5	<input type="checkbox"/> Försmutsning				
3.6	<input type="checkbox"/>				
4	<b>STYR &amp; REGLER</b>				
4.1	<input type="checkbox"/> Manöver/Styrning				
4.2	<input type="checkbox"/> Reglering				
4.3	<input type="checkbox"/> Brand				
4.4	<input type="checkbox"/> Larm/Indikering				
4.5	<input type="checkbox"/>				
5	<b>KANALSYSTEM</b>				
5.1	<input type="checkbox"/> Intag & Avluftsöppningar				
5.2	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal				
5.3	<input type="checkbox"/> Rens och inspektion				
5.4	<input type="checkbox"/> Luftdon				
5.5	<input type="checkbox"/>				
6	<b>LOKAL/LGH</b>				
6.1	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
6.2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
6.3	<input type="checkbox"/>				
7	<b>PROVNINGAR</b>				
7.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöden				
7.2	<input type="checkbox"/> Delluftflöden				
7.3	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
7.4	<input type="checkbox"/>				
8	<b>ÖVRIGT</b>				
8.1	<input type="checkbox"/> Fukt/Lukt				
8.2	<input type="checkbox"/>				

 Kommentarer  se bilaga nr \_\_\_\_\_

Underskrift sakkunnig



Besiktningdatum: 2010-03-15

Besiktningensomgång nr:

Arb.nr: 1683

 Godkänd 

 Ej godkänd 

Kategori 1

Fastighetsbeteckning <b>Dragarbrunn 18:9</b>	Fastighet ID	Tidigare besiktning <b>2007-02-08</b>	Ombesiktning	Nästa besiktning <b>2013-03-15</b>
Adress <b>Stora Torget 4</b>		Ventilationssystem <b>FTX</b>	Systembeteckning <b>TA5/FA5, FA10</b>	
<b>753 20 Uppsala</b>		Betjänar lokal/verksamhet <b>Kontor pl. 2, Butiker pl. 0</b>	Placering <b>Fläktrum pl. 4</b>	
Fastighetsägare <b>Vasakronan</b>	Byggår	Omb.år	Antal lgh	
Adress <b>Dragarbrunnsgatan 50</b>		Sakkunnig <b>Stefan Lörhammer</b>	Behörighetsnivå <b>K-riks</b>	Mobil nr <b>070-6889836</b>
<b>751 40 Uppsala</b>		Adress <b>Vaksalagatan 41</b>		E-mail <b>stefan@thorszelius.se</b>
Driftansvarig <b>Niklas Tillman</b>	Tel nr <b>0767-865400</b>	<b>753 31 Uppsala</b>		

Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas    2 = skall åtgärdas    √ = åtgärdat	Be- döm	✓
1	<b>DOKUMENTATION</b>				
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	1.1	Saknades vid besiktningstillfället.	1	
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktioner				
1.3	<input type="checkbox"/>				
2	<b>FLÄKTRUM/VIND</b>				
2.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet				
2.2	<input type="checkbox"/>				
3	<b>FLÄKTAGGREGAT</b>				
3.1	<input type="checkbox"/> Ljud/vibrationer				
3.2	<input type="checkbox"/> Inspektionsluckor				
3.3	<input type="checkbox"/> Filter				
3.4	<input type="checkbox"/> Fläkttrem				
3.5	<input type="checkbox"/> Försmutsning				
3.6	<input checked="" type="checkbox"/>	3.6	FA10 är demonterad.	-	
4	<b>STYR &amp; REGLER</b>				
4.1	<input type="checkbox"/> Manöver/Styrning				
4.2	<input type="checkbox"/> Reglering				
4.3	<input type="checkbox"/> Brand				
4.4	<input type="checkbox"/> Larm/Indikering				
4.5	<input type="checkbox"/>				
5	<b>KANALSYSTEM</b>				
5.1	<input type="checkbox"/> Intag & Avluftsöppningar				
5.2	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal				
5.3	<input type="checkbox"/> Rens och inspektion				
5.4	<input type="checkbox"/> Luftdon				
5.5	<input type="checkbox"/>				
6	<b>LOKAL/LGH</b>				
6.1	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
6.2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
6.3	<input type="checkbox"/>				
7	<b>PROVNINGAR</b>				
7.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöden				
7.2	<input type="checkbox"/> Delluftflöden				
7.3	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
7.4	<input type="checkbox"/>				
8	<b>ÖVRIGT</b>				
8.1	<input type="checkbox"/> Fukt/Lukt				
8.2	<input type="checkbox"/>				

 Kommentarer  se bilaga nr \_\_\_\_\_

Underskrift sakkunnig



Besiktningdatum: 2010-03-15

Besiktningssomgång nr:

Arb.nr: 1683

 Godkänd 

 Ej godkänd 

Kategori 1

Fastighetsbeteckning <b>Dragarbrunn 18:9</b>	Fastighet ID	Tidigare besiktning <b>2007-02-08</b>	Ombesiktning	Nästa besiktning <b>2013-03-15</b>
Adress <b>Stora Torget 4</b>		Ventilationssystem <b>FTX</b>	Systembeteckning <b>TA6/FA6</b>	
<b>753 20 Uppsala</b>		Betjäna lokal/verksamhet <b>Butik pl. 1 (H&amp;M)</b>	Placering <b>Fläktrum pl. 4</b>	
Fastighetsägare <b>Vasakronan</b>	Byggår	Omb.år	Antal lgh	
Adress <b>Dragarbrunnsgatan 50</b>	Sakkunnig <b>Stefan Lörhammer</b>	Behörighetsnivå <b>K-riks</b>	Mobil nr <b>070-6889836</b>	
<b>751 40 Uppsala</b>	Adress <b>Vaksalagatan 41</b>	E-mail <b>stefan@thorszelius.se</b>		
Driftansvarig <b>Niklas Tillman</b>	Tel nr <b>0767-865400</b>	<b>753 31 Uppsala</b>		

Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas    2 = skall åtgärdas    √ = åtgärdat	Be- döm	√
1	<b>DOKUMENTATION</b>				
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	1.1	Saknades vid besiktningstillfället.	1	
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktioner				
1.3	<input type="checkbox"/>				
2	<b>FLÄKTRUM/VIND</b>				
2.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet				
2.2	<input type="checkbox"/>				
3	<b>FLÄKTAGGREGAT</b>				
3.1	<input type="checkbox"/> Ljud/vibrationer				
3.2	<input type="checkbox"/> Inspektionssluckor				
3.3	<input type="checkbox"/> Filter				
3.4	<input type="checkbox"/> Fläktrem				
3.5	<input type="checkbox"/> Försmutsning				
3.6	<input type="checkbox"/>				
4	<b>STYR &amp; REGLER</b>				
4.1	<input type="checkbox"/> Manöver/Styrning				
4.2	<input type="checkbox"/> Reglering				
4.3	<input type="checkbox"/> Brand				
4.4	<input type="checkbox"/> Larm/Indikering				
4.5	<input type="checkbox"/>				
5	<b>KANALSYSTEM</b>				
5.1	<input type="checkbox"/> Intag & Avluftsöppningar				
5.2	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal				
5.3	<input type="checkbox"/> Rens och inspektion				
5.4	<input type="checkbox"/> Luftdon				
5.5	<input type="checkbox"/>				
6	<b>LOKAL/LGH</b>				
6.1	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
6.2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
6.3	<input type="checkbox"/>				
7	<b>PROVNINGAR</b>				
7.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöden				
7.2	<input type="checkbox"/> Delluftflöden				
7.3	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
7.4	<input type="checkbox"/>				
8	<b>ÖVRIGT</b>				
8.1	<input type="checkbox"/> Fukt/Lukt				
8.2	<input type="checkbox"/>				

 Kommentarer  se bilaga nr \_\_\_\_\_

Underskrift sakkunnig



Besiktningdatum: 2010-03-15

Besiktningssomgång nr:

Arb.nr: 1683

Fastighetsbeteckning <b>Dragarbrunn 18:9</b>		Fastighet ID	Tidigare besiktning <b>2007-02-08</b>	Ombesiktning	Nästa besiktning <b>2013-03-15</b>
Adress <b>Stora Torget 4</b>		Ventilationssystem <b>FTX</b>	Systembeteckning <b>TA7/FA7, FA9</b>		
<b>753 20 Uppsala</b>		Betjäna lokal/verksamhet <b>Kontor pl. 3</b>		Placering <b>Fläktrum pl. 4</b>	
Fastighetsägare <b>Vasakronan</b>		Byggår ----	Omb.år ----	Antal lgh ----	
Adress <b>Dragarbrunnsgatan 50</b>		Sakkunnig <b>Stefan Lörhammer</b>	Behörighetsnivå <b>K-riks</b>	Mobil nr <b>070-6889836</b>	
<b>751 40 Uppsala</b>		Adress <b>Vaksalagatan 41</b>		E-mail <b>stefan@thorszelius.se</b>	
Driftansvarig <b>Niklas Tillman</b>	Tel nr <b>0767-865400</b>	<b>753 31 Uppsala</b>			

Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas    2 = skall åtgärdas    √ = åtgärdat	Be- döm	✓
<b>1</b>	<b>DOKUMENTATION</b>				
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	1.1	Saknades vid besiktningstillfället.	1	
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktioner				
1.3	<input type="checkbox"/>				
<b>2</b>	<b>FLÄKTRUM/VIND</b>				
2.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet				
2.2	<input type="checkbox"/>				
<b>3</b>	<b>FLÄKTAGGREGAT</b>				
3.1	<input type="checkbox"/> Ljud/vibrationer				
3.2	<input type="checkbox"/> Inspektionsluckor				
3.3	<input type="checkbox"/> Filter				
3.4	<input type="checkbox"/> Fläktrem				
3.5	<input type="checkbox"/> Försmutsning				
3.6	<input checked="" type="checkbox"/>	3.6	FA9 är ej i drift.	-	
<b>4</b>	<b>STYR &amp; REGLER</b>				
4.1	<input type="checkbox"/> Manöver/Styrning				
4.2	<input type="checkbox"/> Reglering				
4.3	<input type="checkbox"/> Brand				
4.4	<input type="checkbox"/> Larm/Indikering				
4.5	<input type="checkbox"/>				
<b>5</b>	<b>KANALSYSTEM</b>				
5.1	<input type="checkbox"/> Intag & Avluftsöppningar				
5.2	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal				
5.3	<input type="checkbox"/> Rens och inspektion				
5.4	<input type="checkbox"/> Lufdon				
5.5	<input type="checkbox"/>				
<b>6</b>	<b>LOKAL/LGH</b>				
6.1	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
6.2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
6.3	<input type="checkbox"/>				
<b>7</b>	<b>PROVNINGAR</b>				
7.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöden				
7.2	<input type="checkbox"/> Delluftflöden				
7.3	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
7.4	<input type="checkbox"/>				
<b>8</b>	<b>ÖVRIGT</b>				
8.1	<input type="checkbox"/> Fukt/Lukt				
8.2	<input type="checkbox"/>				

 Kommentarer  se bilaga nr \_\_\_\_\_

Underskrift sakkunnig



Besiktningdatum: 2010-03-15

Besiktningssomgång nr:

Arb.nr: 1683

 Godkänd 

 Ej godkänd 

Kategori 1

Fastighetsbeteckning <b>Dragarbrunn 18:9</b>	Fastighet ID	Tidigare besiktning <b>2007-02-08</b>	Ombesiktning	Nästa besiktning <b>2013-03-15</b>
Adress <b>Stora Torget 4</b>	Ventilationssystem <b>FTX</b>	Systembeteckning <b>TA8/FA8</b>		
<b>753 20 Uppsala</b>	Betjänar lokal/verksamhet <b>Lägenheter pl. 3</b>	Placering <b>Fläktrum pl. 4</b>		
Fastighetsägare <b>Vasakronan</b>	Byggår ----	Omb.år ----	Antal lgh <b>4</b>	
Adress <b>Dragarbrunnsgatan 50</b>	Sakkunnig <b>Stefan Lörhammer</b>	Behörighetsnivå <b>K-riks</b>	Mobil nr <b>070-6889836</b>	
<b>751 40 Uppsala</b>	Adress <b>Vaksalagatan 41</b>	E-mail <b>stefan@thorszelius.se</b>		
Driftansvarig <b>Niklas Tillman</b>	Tel nr <b>0767-865400</b>	<b>753 31 Uppsala</b>		

Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas    2 = skall åtgärdas    √ = åtgärdat	Be- döm	√
<b>1</b>	<b>DOKUMENTATION</b>				
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	1.1	Saknades vid besiktningstillfället.	1	
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktioner				
1.3	<input type="checkbox"/>				
<b>2</b>	<b>FLÄKTRUM/VIND</b>				
2.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet				
2.2	<input type="checkbox"/>				
<b>3</b>	<b>FLÄKTAGGREGAT</b>				
3.1	<input type="checkbox"/> Ljud/vibrationer				
3.2	<input type="checkbox"/> Inspektionsluckor				
3.3	<input type="checkbox"/> Filter				
3.4	<input type="checkbox"/> Fläktrem				
3.5	<input type="checkbox"/> Försmutsning				
3.6	<input type="checkbox"/>				
<b>4</b>	<b>STYR &amp; REGLER</b>				
4.1	<input type="checkbox"/> Manöver/Styrning				
4.2	<input type="checkbox"/> Reglering				
4.3	<input type="checkbox"/> Brand				
4.4	<input type="checkbox"/> Larm/Indikering				
4.5	<input type="checkbox"/>				
<b>5</b>	<b>KANALSYSTEM</b>				
5.1	<input type="checkbox"/> Intag & Avluftsöppningar				
5.2	<input checked="" type="checkbox"/> Smuts i kanal	5.2	Frånluftskanaler och samlingslådor är smutsiga.		
5.3	<input type="checkbox"/> Rens och inspektion				
5.4	<input type="checkbox"/> Luftdon				
5.5	<input type="checkbox"/>				
<b>6</b>	<b>LOKAL/LGH</b>				
6.1	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
6.2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
6.3	<input type="checkbox"/>				
<b>7</b>	<b>PROVNINGAR</b>				
7.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöden				
7.2	<input type="checkbox"/> Delluftflöden				
7.3	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
7.4	<input type="checkbox"/>				
<b>8</b>	<b>ÖVRIGT</b>				
8.1	<input type="checkbox"/> Fukt/Lukt				
8.2	<input type="checkbox"/>				

 Kommentarer  se bilaga nr \_\_\_\_\_

Underskrift sakkunnig





## ENERGI & MILJÖINVENTERING

# Thorszelius

**VENTILATION & SERVICE**

Datum: 2010-03-15      Utfört av: M. Eriksson

Fastighetsbeteckning:  
Dragarbrunn 18:9

Adress:  
Stora Torget 4  
753 20 Uppsala

Fastighetsägare:  
Vasakronan

Adress:  
Dragarbrunnsgatan 50  
751 40 Uppsala

Aggregat	Frekv. styrd	Totalflöde	Amp enl märkskylt	Spänning (230/400V)	Motor kW	Drifttider	Värmeåtervinning
TA1	Nej	Ej mätt	5,4	400	2,2	*1	Nej
TA2	Nej	Ej mätt	Info saknas	400	---	*2	Ja
FA2	Nej	Ej mätt	8,8	400	4	*2	Ja
TA3	Nej	Ej mätt	8,8	400	4	*3	Ja
FA3	Nej	Ej mätt	3,7	400	1,5	*3	Ja
TA5	Ja	4620 l/s	2x 7,85	400	2x 4	*4	Ja
FA5	Ja	5220 l/s	2x 7,85	400	2x 4	*4	Ja
TA6	Ja	5100 l/s	15,5	400	7,5	*5	Ja
FA6	Ja	5200 l/s	11,5	400	5,5	*5	Ja
TA7	Ja	Ej mätt	11	400	5,5	*6	Ja
FA7	Ja	Ej mätt	11	400	5,5	*6	Ja

**Kommentarer/synpunkter till aggregat:**

- \*1: Mån-Fre 07.15-19.00, Lör-Sön 08.00-16.00
- \*2: Mån-Fre 08.15-19.30, Lör 08.15-17.00, Sön 09.00-17.00
- \*3: Mån-Fre 06.00-21.00, Lör 07.00-17.00, Sön 08.00-17.00
- \*4: Mån-Fre 06.00-21.00, Lör-Sön 08.00-16.00 (Dubbla fläktar och motorer i respektive fläktkammare)
- \*5: Mån-Fre 08.00-20.30, Lör-Sön 08.00-17.00
- \*6: Mån-Fre 07.00-18.00

